

## Gibt es Probleme mit dem GPS-Empfang bei beheizten/getönten Scheiben?

Bei beheizten oder getönten Scheiben kann es vereinzelt bei geringem Signal zu Ausfällen kommen. In diesem Fall hilft nur ein GPS-Repeater, da kein externer Anschluss für GPS-Antennen vorhanden ist.

Eindeutige ID: #1020

Verfasser: Tech. Support

Letzte Änderung: 2022-08-16 12:07