

# LARDIS:ONE

## Was ist unter Verwendung des Motorola- Rollouts MR18a in Verbindung mit dem MTP850 und dem originalen CarKit zu beachten?

Bei Verwendung eines MTP850 in Verbindung mit org. CarKit und LARDIS:ONE muss ein Hotfix aufgespielt werden, damit die serielle Kommunikation klappt. Beim MTP850 ist nun standardmässig RTS/CTS aktiv und kann nicht über CPS, sondern nur mit Hotfix auf „Hardware Flow Control: NONE“ gestellt werden.

Dieses Hotfix steht als MTP850\_MR14-MR18\_No\_Flow\_Control\_on\_PEI.hfx den jeweiligen programmierenden Stellen zur Verfügung.

Eindeutige ID: #1036

Verfasser: Tech. Support

Letzte Änderung: 2022-08-17 09:25